






<間取図>

20191215版







屋根裏



No.	場所	詳細	画像
(1)	門塀	ひび割れ有り	
(2)	玄関	ドア上部に穴有り	
(3)	洗面	ブレーカーフタ閉まらず	
(4)	トイレ	壁にくぼみ有り	
(5)	DK	床にゆるい部分有り ※床下を確認しましたが、シロアリ被害はありませんでした	

No.	場所	詳細	画像
(6)	DK	床下収納フタの 取手部折れ	
(7)	DK	キッチンタイル割れ	
(8)	DK	コーキングはがれ	
(9)	2F洋室	床にゆるい部分有り	
(10)	2F洋室	ガス栓開かず	

No.	場所	詳細	画像
(11)	3F通路	床にゆるい部分有り	
(12)	3F和室	窓上の砂壁風の壁にひび割れ有り	
(13)	ベランダ	シャッターの返し部がシャッター格納部に入っており、シャッターが降ろせない	
(14)	ベランダ	床部に4か所穴有り	
(15)	庭	物置の鍵紛失	